SAVAGE A41 Air

Professionell hjälm för automatsvetsning, med strömdrivet luftrenande andningsskydd



Förbättra säkerheten med Savage A41 Air högpresterande hjälm och ESAB:s EPR-X1.1 PAPR-system för att mildra de vanligaste och allvarligaste svetsbiverkningarna. Savage A41 Air har ett uppdaterat digitalt användargränssnitt med utökat mörkhetsgradintervall från mörkhetsgrad 8 till 13, som täcker alla viktiga svetsningstillämpningar. Den enkla inställningspanelen med tryckknappar gör det enkelt att välja de inställningar för exakt mörkhetsgrad, känslighet och fördröjning som krävs för den mest utmanande svetsprocessen. En extern sliplägesknapp låser ADF till den passiva mörkhetsgrad 4-inställningen för snabb slipning/efterbehandling utan att hjälmen behöver tas av.

Koppla ihop hjälmen med ESAB:s EPR-X1.1 PAPR-system för att få partikelskydd på TH3-nivå och möjlighet att lägga till A1B1E1-gasfiltrering med det tillgängliga gasfiltret. Hjälmens ventilationssystem suger luften från toppen av huvudbonaden, vilket ger ett bekvämt luftflöde under långa svetstimmar.

Svetsprocess

- Syrgaskapning
- Plasmakapning
- Slipning
- Svetsning, GMAW (MIG/MAG)
- Svetsning, GTAW (TIG)
- Svetsning, PAW – Plasmabågsvetsning
- Svetsning, SMAW/MMA (stav)

- Digitalt mörkhetsgradreglage från 8 till 13, med sex inställningar vardera för känslighet och fördröjning
- Fyra bågsensorer för snabbare automatisk mörkläggning
- Bredare täckning och en större visningsyta på 100 x 50 mm som ger ett brett synfält och ökad rumslig medvetenhet
- Prestanda för visning av äkta färger med CE ISO 16321 V2 optisk klarhet
- Externt aktiverad slipningsknapp. Shade 4 Grind Mode
- TH3-filtreringsprestanda med EPR-X1 och EPR-X1.1 PAPR-systemen

Besök **esab.com** för mer information.





Ny flerfärgad LED-display


SAVAGE A41 Air

Tekniska data	
Insatsens mått	110 x 90 x 7,8 mm
Siktyta	100 x 50 mm
Linsens mörkhetsgrad	DIN 4, 8-13 Automatisk
Strömförsörjning	Solcell, utbytbart batteri (1*CR2450 litium). Varning vid lågt batteri.
Sensorer	4
Växlingstid, från mörkt till ljust	0,1-0,9 s
Växlingstid, vid 23 ° C	0,07 ms
Certifieringsmärke och standarder	CE: EN ISO 16321 W4/8-13 V2, ANSI: 787.1+, CSA: Z94.3
Garanti	2 år
Vikt	700 g

Beställningsinformation	
Savage A41 Air, Utbytbart batteri, Svart *	0700504102
EPR-X1.1 PAPR-system med expanderbar slang	0700500920

**I leveransen ingår: komplett hjälmenhet, 2 yttre reservlinser, 1 inre reservlins, CR2450-batteri och säkerhetsmanual.*
För ytterligare information om EPR-X1 PAPR-enheter, se separat faktablad eller bruksanvisning.

Slit- och reservdelar		
1	Huvudställ med luftkanal	0700500404
2	Svettband	0700000414
3	Ansiktstätning	0700500405
4	Frontlins	0700000010
5	Inre lins	0700000482
6	ADF-ställning	0700000418
7	Linshållare med skruvar	0700000419
	2 x CR2450 litiumbatteri	0700000807
	Förstoringslins +1,0 dioptri	0700000084
	Förstoringslins +1,5 dioptri	0700000085
	Förstoringslins +2,0 dioptri	0700000086
	Förstoringslins +2,5 dioptri	0700000087



ESAB / esab.com

GLOBALLY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS

XA00318910 SE/SV 01/2025 ESAB förbehåller sig rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande. Produktbilder kanske inte är en exakt representation.